

平成 24 年 5 月 11 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (4月23日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
5号床	不検出	22	37	59
6号床	不検出	30	47	77
7号床	不検出	47	72	119
8号床	不検出	54	89	143
18号床	不検出	118	159	277
22号床	不検出	43	78	121
23号床	不検出	44	56	100
27号床	不検出	86	119	205
28号床	不検出	32	45	77

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 24 年 5 月 22 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場（5月8日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
14号床	不検出	51	79	130
15号床	不検出	314	460	774
16号床	不検出	41	65	106
17号床	不検出	67	97	164
18号床	不検出	44	54	98

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 24 年 6 月 8 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (5月23日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
13号床	不検出	63	109	172
14号床	不検出	46	66	112
15号床	不検出	40	70	110
16号床	不検出	37	63	100
17号床	不検出	55	71	126
24号床	不検出	55	61	116
25号床	不検出	39	57	96
26号床	不検出	53	77	130
30号床	不検出	24	41	65
31号床	不検出	19	36	55
32号床	不検出	25	34	59

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 24 年 9 月 18 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場（8月30日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	283	452	735
2号床	不検出	225	347	572
3号床	不検出	128	227	355
4号床	不検出	225	346	571
5号床	不検出	33	50	83
6号床	不検出	38	65	103
7号床	不検出	54	90	144
8号床	不検出	75	117	192
9号床	不検出	118	184	302
10号床	不検出	134	214	348
11号床	不検出	125	184	309
18号床	不検出	35	61	96
19号床	不検出	115	183	298
20号床	不検出	150	243	393
21号床	不検出	119	186	305
22号床	不検出	93	151	244
23号床	不検出	61	114	175
27号床	不検出	62	94	156
28号床	不検出	66	113	179
29号床	不検出	145	229	374

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 24 年 10 月 2 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場 (9月20日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	52	86	138
2号床	不検出	109	166	275
3号床	不検出	90	144	234
4号床	不検出	273	436	709
5号床	不検出	76	120	196
6号床	不検出	59	94	153
13号床	不検出	76	128	204

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 24 年 10 月 10 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、長柄浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)長柄浄水場(9月26日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	10	32	42
5号床	不検出	46	79	125
6号床	不検出	50	78	128
9号床	不検出	34	68	102
10号床	不検出	36	70	106
13号床	不検出	29	47	76
14号床	不検出	48	94	142
15号床	不検出	23	34	57
23号床	不検出	91	174	265
24号床	不検出	29	58	87
25号床	不検出	37	51	88

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 2 月 19 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場(1月18日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
12号床	不検出	46	83	129
13号床	不検出	38	66	104
14号床	不検出	29	61	90
15号床	不検出	32	66	98
16号床	不検出	30	63	93
17号床	不検出	37	63	100
24号床	不検出	11	21	32
25号床	不検出	12	20	32

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。