

平成 28 年 5 月 10 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場（4月19日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
8号床	不検出	不検出	13	13
9号床	不検出	不検出	20	20
10号床	不検出	不検出	12	12
11号床	不検出	不検出	15	15
12号床	不検出	不検出	13	13

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 28 年 5 月 26 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (5月10日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
27号床	不検出	不検出	13	13
28号床	不検出	不検出	23	23
29号床	不検出	不検出	22	22
30号床	不検出	不検出	20	20
31号床	不検出	不検出	11	11
32号床	不検出	不検出	20	20

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 28 年 8 月 4 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場（7月21日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
14号床	不検出	7	27	34
15号床	不検出	不検出	40	40
16号床	不検出	不検出	15	15
17号床	不検出	不検出	43	43
18号床	不検出	不検出	42	42

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 28 年 8 月 17 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場（8月1日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
18号床	不検出	不検出	37	37
19号床	不検出	不検出	28	28
20号床	不検出	不検出	31	31
21号床	不検出	不検出	28	28
22号床	不検出	不検出	19	19
23号床	不検出	不検出	20	20
24号床	不検出	不検出	13	13
25号床	不検出	不検出	28	28
26号床	不検出	不検出	31	31

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (11月30日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

床番号	項目	放射性セシウム		
	放射性ヨウ素	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	I-131	不検出	17	17
2号床	I-131	不検出	15	15
3号床	I-131	7	32	39
4号床	I-131	不検出	27	27
5号床	I-131	不検出	17	17
6号床	I-131	不検出	16	16
7号床	I-131	不検出	18	18
8号床	I-131	不検出	21	21
9号床	I-131	不検出	22	22
10号床	I-131	不検出	9	9
11号床	I-131	不検出	11	11
12号床	I-131	不検出	12	12
13号床	I-131	不検出	8	8
14号床	I-131	不検出	12	12
15号床	I-131	6	16	22
16号床	I-131	不検出	14	14
17号床	I-131	不検出	19	19

◎水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします

平成 29 年 1 月 12 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場（12月12日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	不検出	30	30
2号床	不検出	9	32	41
3号床	不検出	7	35	42
13号床	不検出	14	89	103

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。